

**Частное профессиональное образовательное учреждение  
«Курский техникум экономики и управления»**

## **ПАСПОРТ**

**доступности объекта для инвалидов**

**г. Курск**

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

## 1. Общие сведения об объекте

**1.1** Наименование объекта Частное профессиональное образовательное учреждение «Курский техникум экономики и управления», г. Курск

**1.2** Адрес объекта: 305000, г. Курск, ул. Радищева, 35

**1.3.** Сведения о размещении объекта:

– отдельно стоящее 4-х этажное здание,

– общая площадь здания – 3849.4 кв.м

– прилегающий участок – 8181 кв.м

**1.4** Год постройки здания 1986 г.,

**1.5** Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г. , капитального 2025 г.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

**1.6** Название организации (учреждения): Частное профессиональное образовательное учреждение «Курский техникум экономики и управления»

Короткое наименование: КТЭиУ

**1.7.** Юридический адрес организации (учреждения) 305000, г. Курск, ул. Радищева, 35

**1.8** Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): - безвозмездное пользование

**1.9** Форма собственности (государственная, негосударственная):

- Собственность общественных организаций

**1.10** Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): -федеральная

**1.11.** Вышестоящая организация (наименование):

- Межрегиональная общественная организация «Знание»

**1.12.** Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

- 305000, г. Курск, ул. Радищева, 35, тел. 51 44 05;

E-mail:priemnaya@znaniekursk.ru

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

**2.1** Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

- Образование

**2.2** Виды оказываемых услуг:

- профессиональное образование

**2.3** Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

- на объекте.

**2.4** Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

- все возрастные категории

**2.5** Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):

- инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха; нарушениями зрения.

**2.6** Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):

- среднее кол-во – 100 человек;
- максимальное кол-во – 500 человек

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта		<p><b>Ул. Радищева:</b> (удалённость 50 м)</p> <p>1. троллейбус остановка «Кондитерский комбинат» - маршрут № 1, 2, 8,9 остановка «КГУ» - маршрут № 1, 2, 8, 9</p> <p>2. маршрутные такси остановка «Кондитерский комбинат»</p> <p><b>Ул. Ленина:</b> (удалённость 100 м)</p> <p>1. автобус остановка «д/т «Пушкина А. С»». – маршрут № 7, 22</p> <p>2. маршрутные такси всех направлений остановка «д/т «Пушкина А. С»».</p>	
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Перепады высоты на пути движения	нет		
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	нет

### 3.2. Организация доступности объекта для инвалидов

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>						
<b>Вход на территорию - ограждение частичное</b>						
- ширина прохода, калитки	Открытая площадь			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
<b>Автостоянка посетителей</b> имеется						
*Расстояние до входа в здание	20 м			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машиномест для инвалидов	2 маш/мест			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	2,5 м			3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	5,0 м			5,0 м и более		К
<b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
- ширина тротуара (пути движения)	3,0 м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	отсутствуют			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	отсутствует			Имеются		К, О
<b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
<b>Крыльцо или входная площадка</b>						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. - Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина)	5,3			1,5 м и более,	Не менее 1,2 м, при автомати-	К

<b>с пандусом</b>				при автоматических дверях не менее 1,2 м	ческих дверях не менее 1,1 м	
Габариты площадки (глубина) <b>с пандусом</b>	1,8 м			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	имеются			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	Техническое решение невозможно			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть есть 8-00 до 22-00 есть			Наличие		Г
<b>Лестница наружная</b>						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	отсутствует			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	отсутствуют			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
<b>Пандус наружный</b>						
Уклон пандуса $\text{в } \% = (H : L) \times 100\%$	3,02:0,48х 100%= 6,3			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чис-				0,9 м	Не менее	К

тоте, между поручнями)	0,90 м			и более	0,85 м	
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,48 м			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Поручни с двух сторон:	имеется			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м			0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	0,85 м			0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	имеются			Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	имеется			Наличие		К
*Звуковой маяк у входа	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	С
<b>Тамбур</b>						
Глубина	1.45 м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	5,3 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	1.60 м					
- ширина дверного проема в свету	0,8 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,025м			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>						
Маркировка ступеней	отсутствует			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	отсутствует			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
<b>Пандус переносной</b>	имеется			-	Наличие	К
<b>Коридоры/холлы</b>						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,4 м			1,2 м и более, допустимы сужения до	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К

				0,9 м на длину не более 1,0 м		
Разворотные площадки, глубина	1.64			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	2.72			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	нет			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	нет			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	имеются			Имеются		Г
*Тактильная схема	нет			Имеются		С
<b>*Место отдыха и ожидания:</b>						
- места для сидения на каждом этаже	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
<b>Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) - нет</b>						
Контрастная маркировка ступеней	нет			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	нет			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	нет			имеются	отсутствуют	О
<b>Обслуживание в кабинете</b>						
Ширина проема двери в свету	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	Нет			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К

Информация тактильная о назначении кабинета	отсутствует			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	На стене рядом с дверью			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	1,6 м			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	0,018 м			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	1,3x1,0			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
<b>Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)</b>						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	1 место			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,60м			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	10 мест			2 % и более	Не учитывается	Г
<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>	Не требуется			Не требуется	Имеется	К
<b>Санузел для посетителей</b>	Имеется			Имеется	-	Г
<b>Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей</b>	имеется			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	Имеется			Имеется		С
Ширина дверного проема	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
<b>Раковина:</b>						
- зона у раковины (глубина)	1,6 м			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	1,5 м			0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,85			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень				Наличие	Допустимо отсутствие	О
<b>Кабины для инвалидов:</b>						
- количество кабин	2			справочно		
- *знак доступности кабины	имеется			Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О

Габариты санузла/кабины (длина)	1,8 м			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,65 м			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	имеются			Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	отсутствуют			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	1.2 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	имеются			Наличие	Допустимо отсутствие	О

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ»,

«ВНД» А – полностью доступно ДУ – условно доступно

Б – частично доступно

ВНД – временно недоступно

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	А	А	Б	А
Входная группа	А	А	Б	А
Пути движения	А	А	Б	А
Зона оказания услуги	А	А	Б	Б
Санитарно-бытовые помещения	А	А	А	А
<b>2. Доступность объекта для инвалидов</b>				
Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	А	А	А	Б
Доступность услуги	А	А	Б	Б
Доступность итоговая	Б			

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2. Период проведения работ до 2025 г.

**4.3.** Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ–В /доступно частично всем/

**4.4.** Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*) согласование

**4.5.** Информация размещена на <http://kteiu.ru/sveden/objects/>